



Unité de service

INFORMATIONS :

Robert Boisclair

Directeur service

1 800 567-0971

1 800 897-6757
autobusthomas.com



DAIMLER

Valide jusqu'au 28 juin 2013
Valid until June 28, 2013



PLAQUETTES DE FREINS BRAKE PADS

- 1: MD 225 **45⁵⁰**
- 2: MD 769 **67⁵⁰**
- 3: MD 786 **68⁵⁰**
- 4: MD 786A **69⁸⁰**

*Neuf
New*



PAS DE FRAIS DE NOYEURS - NO CORE

CALIPER - ETRIER FAIT À GAUCHE ET À DROITE FIT RIGHT AND LEFT

2 EN 1 2 IN 1

196⁸⁰

6113-0701



MERITOR®